检验报告

SURVEY REPORT

DH-T-(16)083

"新明发 127" 轮 检验报告

上海双希海事发展有限公司 SHANGHAI DOUBLE HOPE MARITIME DEVELOPMENT CO., LTD.

地址: 上海市浦东大道1234号 电话: 5833 5285 Tel.: 5833 5285

Address: 1234 Pudong Avenue, 图文传真: 0086 21 5885 3174 Shanghai, P.R.China

Fax.: 0086 21 5885 3174

邮编: 200135 Postal Code: 200135

上海双希海事发展有限公司

SHANGHAI DOUBLE HOPE MARITIME DEVELOPMENT CO., LTD.

Total Pages _	17
Page No.	1

DH-T-(16)083

"新明发 127"轮 检验报告

兹证明应上海海事法院委托,下列署名咨询验船师于2016年9月26日赴福建省福州市,9月27日在闽江福州亭江附近水域登"新明发127"轮,对该轮的船舶技术状况进行了全面勘验,为委托方处理该轮的有关事项提供公正合理的参考依据。

现报告如下。

一 船舶资料

船 名: 新明发127

曾 用 名: ---

船 籍 港: 福州

船 舶 呼 号: BVMO7

船 舶 发 证 单位: 中国船级社福州分社

船 检 登 记 号: 2007S4100947

船 舶 类 型: 多用途船

船 舶 材 料: 钢质

营 运 海 区: 近海 / A1+A2

总长/船宽/型深: 145.20/21.73/11.10 米

总 吨/净 吨: 9.173 / 5.137

满/空载排水量: 19,107.600/4,294.200吨

满载/空载吃水: 8.000/4.299米

参考载货量: 14,075吨

主 机/功 率: 柴油机1台 / 2.940千瓦

建造完工日期: 2007年11月30日

建 造 厂: 湖南省岳阳市造船厂

船 舶 所 有 人: 福州明发船务有限公司

船 舶 经 营 人: 福州明发船务有限公司

二 船舶证书、资料及安全检查记录情况

2.1 船舶证书

查看有关证书情况如下:

证书名称	证书有效期	备注
船舶国籍证书	2018年01月20日	发证单位为福州海事局,发证日期为
		2013年01月21日。
船舶最低安全配员证书	2018年01月20日	发证单位为福州海事局,发证日期为
		2013年01月21日。
海上船舶检验证书簿		发证单位为中国船级社福州分社,发证
•		日期2015年10月30日。
海上船舶吨位证书		发证单位为中华人民共和国海事局,发
14 <u> </u>		证日期2013年3月18日。
—————————————————————————————————————		发证单位为中国船级社,发证日期2015
海上加州仍		年10月30日。
* 1 da day 1 yl * > - b	2010 / 01 1 12 7	
海上船舶防止油污证书	2018年01月13日	发证单位为中国船级社,发证日期为
		2014年03月10日,2015年04月10日完成
		最近1次年度检验。
海上船舶防止生活污水污	2018年01月13日	发证单位为中国船级社,发证日期为
染证书		2014年03月10日, 2015年04月10日完成
		最近1次年度检验。
海上船舶防止空气污染证	2018年01月13日	发证单位为中国船级社,发证日期为
书		2014年03月10日。
海上船舶载重线证书	2018年01月13日	发证单位为中国船级社,发证日期为
		2014年3月10日,2015年04月10日完成最
		近1次年度检验。
海上货船适航证书	2018年01月13日	发证单位为中国船级社,发证日期2015年4月
(4 上 火)IT 上 7 / L 1 / L 1 / L	2010-[01/413H	10日,下次检验日期:
		年度检验: 2017年1月3日
		中间检验: 2016年1月13日

证书名称	证书有效期	备注
		换证检验(特别检验): 2018年1月13日
		船底外部检查(坞内检验):2016年1月13日
		螺旋桨/尾轴检验:2018年1月13日
		锅炉检验: 2016年1月13日。

该轮法定检验已超出检验窗口期,2016年中间检验窗口期为2015年10月13日~2016年4月13日。

2.2 图纸资料

除《防火控制图》外,未见其它图纸资料在船。

2.3 法定检验报告/记录

查阅2015年10月30日中国船级社签发的检验报告,未见遗留项目。

2.4 船舶安全检查(FSC)记录

未见。

三 船舶技术状况

3.1 基本情况

该轮系2007年11月30日在湖南省岳阳市造船厂建造完成的14,075载重吨近海航行内贸多用途船,可用于装载集装箱(可装载592TEU,其中舱内356TEU)。

该轮为持证船舶、船舶检验发证单位为中国船级社福州分社。

该轮为钢质全焊接结构、货舱双壳双底、带球鼻首、单机单桨、单舵、 艏楼结构、柴油机直接驱动的艉机型货船。

该轮设计航速9节,营运航区为近海航区/A1+A2。

机舱和上层建筑位于船尾,前方布置6个货舱。

货舱区域为双层底和带边舱的双壳结构,双层底及边舱均为压载水舱/油舱/空舱,货舱间布置有隔离舱。

每货舱配备舱口围及钢质箱型风雨密舱口盖,货舱底、舱口盖及舷侧立柱上装配集装箱基座,货舱内未配备集装箱导轨。货舱区域未配备起货设备。

主机为宜昌船舶柴油机有限公司于2006年02月18日制造的1台型号为6L35MC的6缸直列式、废气涡轮增压、二冲程、压缩空气启动可逆转柴油机,额定功率2940kw,额定转速200转/分,可使用重油和柴油作为燃料,燃油消耗率为185g/kw·h,滑油消耗率为0.7g/kw·h。

机舱内配备3台柴油发电机组,其中1[#]和3[#]发电机组原动机为潍坊柴油机股份有限公司制造的型号为Z6170ZLCz的柴油机,额定功率300千瓦,额定转速1000转/分,发电机功率250千瓦; 2[#]主发电机原动机型号为R6160ZC4,潍坊柴油机股份有限公司制造,额定功率220千瓦,额定转速1000转/分,发电机功率200千瓦。

据介绍,该轮2016年4月起在闽江福州亭江水域锚泊闲置至今,仅有3~4名船员看守,主要机械和设备全部处于停用状态。

3.2 总布置

该轮船艏布置有艏楼、艉部设有上层建筑/机舱;其间设有前后6个货舱, 每舱配备钢制箱型风雨密舱口盖;货舱周围布置有No.1~5No.P&S底压载舱、No.1~3No.P&S边压载舱、油舱、空舱及淡水舱。

首楼内为储藏舱;船首主甲板下方为空舱、艏尖舱/艏压载舱。

尾部上层建筑自主甲板向上,分别为尾楼甲板、起居甲板、船长甲板、驾驶甲板和罗经甲板,其中布置有驾驶室、船员舱室、厨房、餐厅、洗手间、浴室、库房和应急发电机间等。

尾部主甲板以下依次布置有机舱、舵机间、储藏间、艉压载舱以及油柜等。 机舱自主甲板以下,设置二甲板层、三甲板层和机舱底层。

主要舱室具体布置如下。(注:下列信息摘录自舱容图)

3.2.1 货舱

舱室名称	肋位	舱容 (立方米)
第1货舱	150-182	3601.5
第2货舱	130-150	2299.0
第3货舱	110-130	2299.0
	90-110	2299.0
	70-90	2299.0
————————— 第6货舱	31-70	4259.8
小计:		17057.3

3.2.2 压载水舱

舱室名称	肋位	舱容 (立方米)
艏尖舱	182-203	539.5
第1底压载舱 左/右	150-182	197.2×2
第2底压载舱 左/右	110-150	319.0×2
第3底压载舱 左/右	70-110	319.2×2
第4底压载舱 左/右	50-70	155.0×2
第5底压载舱 左/右	31-50	121.1×2
第1边压载舱 左/右	150-169	135.2×2
第2边压载舱 左/右	110-150	318.5×2
第3边压载舱 左/右	79-110	247×2
1号尾压载水舱 左/右	艉-8	221.7
小计:		4385.6

3.2.3 淡水舱

舱室名称		肋位	舱容 (立方米)
淡水舱 左		70-79	71.6
淡水舱 右		艉-9	71.6
	小计:		143.2

3.2.4 油舱

舱室名称	肋位	舱容 (立方米)
1号重油舱 左/右	50-69	141.3×2
2号重油舱 左/右	31-50	57.9×2
重油舱 左	15-23	12.7
燃油沉淀柜	29-31	13.5
燃油日用柜	29-31	16.3
小计:		440.9
1号柴油舱 左/右	21-31	42.2/35.2
2号柴油舱 左/右	8-14	41.7×2
小计:		160.8
主机滑油舱	15-25	12.2
滑油储存柜	26-29	8.2
滑油沉淀柜	29-31	5.8
小计:		26.2

☞ 据船东告称,船上存重油约50t、轻柴油约5t、滑油约2t。

3.2.5 其它舱室

舱室名称	肋位	舱容 (立方米)
油污水舱	18-20	6.0
污滑油舱/残油舱	8-14	11.2

3.3 船体结构

舷侧外板

现场检验时,该轮抛锚泊于闽江福州亭江附近水域,署名者登船时船上只有1名看守船员;由于条件限制,仅能检查水线以上可见部分(左/右舷船舯吃水分别为2.8/3.1米,据看守船员介绍,因船上油水左右分布不均,造成船舶右倾,2号货舱右边舱口盖移到左边舱口盖上正是基于调整船舶横倾考虑的)。

3.3.1 外板钢板基本平整、光顺,但船体结构发现存在以下问题: 左舷船艏舭部纵骨和肋骨局部明显突出; 左舷船舯吃水线后部整个型深范围局部船体结构呈明显"瘦马线"状; 船体结构总体状况一般。

- 3.3.2 外板涂层完整,基本未见明显擦痕,总体状况良好。
- 3.3.3 六面水尺及载重线标志完整、清晰。

上甲板

- 3.3.4 货舱区域上甲板基本平整,局部腐蚀、出现锈斑,总体状况一般;锈蚀处涂层局部脱落,总体状况一般。
- 3.3.5 上甲板舷墙、栏杆及立柱状况良好。

艏楼甲板

- 3.3.6 艏楼甲板基本平整,局部轻微锈蚀,总体状况良好;涂层基本完整,总体 状况良好。
- 3.3.7 艏楼甲板舷墙及栏杆状况良好。

艏楼内部

- 3.3.8 艏柱结构未见异常,艏楼内首部结构为非典型海船结构型式。
- 3.3.9 舷侧结构正常,局部轻微锈蚀,总体状况较好;涂层基本完整,总体状况 较好。

压载水舱

由于道门未开启,未能进行内部/目视检查。

货舱舱口围/舱盖

- 3.3.10 货舱配备钢质箱型风雨密舱盖。其中1号货舱和6号货舱分前后2个舱口,2 号~5号货舱各有1个舱口,每舱口配备左右2块舱盖板,检验时2号货舱处 于开启状态,右舷舱盖板放置于左舷舱盖板之上,其他货舱舱口盖均处于 关闭状态。
- 3.3.11 舱口盖面板/侧板基本平整,局部锈蚀,整体状况一般,涂层基本完整,局部锈蚀处剥落,总体状况一般。2号货舱右舱口盖板密封胶条老化、破损、局部缺失,橡胶条安装槽锈蚀严重,总体状况不甚满意;因其他舱口盖处于关闭状态,密封胶条无法目视检查。据2号货舱货舱壁锈蚀痕迹/位置判断,舱口盖水密效果不佳。
- 3.3.12 舱口围板、支撑和舱口角隅结构未见明显变形,可见局部锈蚀、锈斑,总体状况一般;涂层局部锈蚀处脱落,总体状况一般。
- 3.3.13 舱口围四角未配备流水槽/止回阀。
- 3.3.14 未见配备舱盖锁紧装置。

货舱内部

检验时,除2号货舱外,其他货舱舱盖板均处于关闭状态,未能进入货舱内部检查。

- 3.3.15 2号货舱舱壁板基本平整,局部锈蚀,总体状况一般;涂层基本完整,局部锈蚀处剥落,总体状况一般。
- 3.3.16 舱底板基本平整,整体锈蚀较为严重,总体状况不佳;涂层剥落,总体状况不佳。舱底集装箱底座锈蚀严重,总体状况不佳。
- 3.3.17 货舱后部左右舷配备有污水井,因条件限制,未进行抽吸试验。

上层建筑

3.3.18 围壁板平整,总体状况良好;涂层局部可见锈斑,总体状况较好。

3.3.19 各露天甲板基本平整,未见明显腐蚀,总体状况较好;甲板涂层局部锈蚀,总体状况较好。罗经甲板可见明显下垂情况。

3.4 甲板机械及设备

船艏锚机及绞缆机

3.4.1 船艏配置2台由台州安泰船用设备有限公司制造的电动液压锚机/绞缆机,型号为YMFJ-60,电机功率45kw。 锚机传动齿轮状况正常,锚机及绞缆机刹车片状况尚可,底座结构状况正常。左舷锚机操纵平台严重锈蚀、烂穿。

- 3.4.2 左、右舷均配备霍尔锚1只,重量4890kg,并配备相同型号备锚1只。 右锚及备锚外观正常,左锚因抛入水中而未能目视检查。
- 3.4.3 左、右锚链可见部分外观正常,链环尺寸未见明显蚀减;锚链原始直径 62mm,左、右舷长度均为270m。左舷锚链,甲板可见部分严重锈蚀。
- 3.4.4 锚链舱外表面状况良好。
- 3.4.5 艏楼甲板上系缆桩和导缆滚轮等外观状况正常。

舷梯

3.4.6 船艉生活区两侧舷梯未见异常。

货舱通风

3.4.7 货舱配备自然通风装置,外观状况正常。

甲板空气管、测量管、水密门及小舱口等关闭装置

- 3.4.8 甲板上测量管、透气管管帽锈蚀,总体状况正常。
- 3.4.9 部分水密门局部锈蚀、橡皮老化、被油漆覆盖,总体状况一般。
- 3.4.10 货舱小舱口装置局部锈蚀、橡皮老化、总体状况一般。

船尾绞缆机及甲板附件

3.4.11 船尾配置液压绞缆机2台,左舷缆机齿轮防护罩严重锈蚀、烂穿,绞缆机 操纵平台严重锈蚀、烂穿。

- 3.4.12 船尾1根缆绳严重风化,全船其他缆绳状况不佳。
- 3.4.13 船艉系缆桩、导缆滚轮、透气管、空气管等外观状况正常。

3.5 救生设备

该轮救生设备按15人配备。

- 3.5.1 艇甲板左、右舷各配置1艘开敞式机动救生艇,每艇额定配员28人。艇架 结构外观检查未见异常。
- 3.5.2 配备1只20人救生筏,外观检查无异常。
- 3.5.3 救生圈、救生衣、救生服和抛绳器等设备未清点。船艏1只救生圈破损。

3.6 防火结构和消防设备

- 3.6.1 机舱布置2台消防/通用泵,排量均为175m¾h;船艉应急消防泵间布置1台应急消防泵,排量100m¾h。 外观状况未见异常。
- 3.6.2 配置有大型固定CO₂灭火系统保护货舱和机舱处所,最大保护舱室面积为 4529.80m³, 规范要求灭火剂需要量2282kg。钢瓶及管路外观状况未见异常。
- 3.6.3 甲板消防总管、消防栓等外观较好。
- 3.6.4 其它手持式灭火器和消防箱等未清点;随机检查发现部分消防箱内消防皮 龙和消防枪缺失。

3.7 防污染布置和设备

3.7.1 机舱布置油污水分离器1台,武汉兴大机电设备有限公司制造,型号 CYSC-2,油污水处理能力2m3h。外观状况一般,未见异常。

"新明发 127" 轮 Page No. _____11_

- 3.7.2 该船设有残油(油渣)舱,总舱容6m3。
- 3.7.3 该船未配置生活污水处理装置,设有集污舱,总容积1.6m3。
- 3.7.4 该船未配备焚烧炉。

3.8 轮机设备

该轮 2016 年 4 月起在闽江福州亭江水域闲置至今,现场检验时仅有 1 名船员留守看船,主要机器设备全部停用。

3.8.1 机舱布置

- 3.8.1.1 该轮机舱主甲板以下分成三层,从上至下分别为二甲板层、三甲板层和机 舱底层;锅炉布置于尾楼甲板层下方;主机布置于该机舱中部。
- 3.8.1.2 二甲板层主要布置有锅炉、机修间及储藏间。
- 3.8.1.3 三甲板层主要布置有集控室、主机、分油机、供油单元、空气瓶、压力及蒸汽水柜、工作间及油柜等。
- 3.8.1.4 机舱底层主要布置有主机、轴系、3 台发电机组、空压机、油污水分离器、 各类泵浦、其它辅助机械及两舷油柜等。
- 3.8.1.5 舵机间布置在二甲板层机舱后方。
- 3.8.1.6 应急发电机布置在起居甲板应急发电机间内。

3.8.2 主要设备介绍

3.8.2.1 主推进装置

- .2.1.1 该轮为艉机型单机单桨船舶,主机经中间轴和艉轴驱动一个固定螺距铜质螺旋桨以推进船舶。
- 2.1.2 主机为宜昌船舶柴油机有限公司于 2006 年 2 月 18 日制造的 1 台型号为 6L35MC 的 6 缸、直列式、废气涡轮增压、2 冲程低速柴油机,额定功率 2940kw,额定转速 200 转/分,可使用重油和柴油作为燃料。

"新明发 127" 轮 Page No. _____12

主机缸头上部碳垢明显, 主机表面油腻。

- .2.1.3 主机增压器外观检查未见异常。
- .2.1.4 中间轴和艉轴直径均为 370 毫米, 材料为 35[#]钢。 艉轴前密封未见异常、配备 1 件中间轴备件。
- .2.1.5 推进器为固定式螺旋桨,铜合金材料,直径 3880mm。 舵叶为流线型舵,舵杆直径 350mm。 舵叶和螺旋桨因没入水下而未能外观检查。

3.8.2.2 主发电设备

- .2.2.1 机舱内配备 3 台柴油发电机组,其中 1[#]和 3[#]发电机组原动机为潍坊柴油机股份有限公司制造的型号为 Z6170ZLCz 的直列式、4 冲程柴油机,额定功率 300kw,额定转速 1000 转/分; 2[#]发电机组原动机为潍坊柴油机股份有限公司制造的型号为 R6160ZC4 的直列式、4 冲程柴油机,额定功率 220kw,额定转速 1000 转/分。
- .2.2.2 交流发电机均为上海马拉松革新电气有限责任公司制造,1*和 3*发电机型号 MP-H-250-6,功率 250kw,2*发电机型号 MP-H-200-6,功率 200kw。外观状况一般,表面清洁度不佳。2*发电机组机身/管路表面布满盐渍,机身/管路可见锈蚀情况。

3.8.2.3 废气锅炉

该轮配备废气锅炉 1 台,由无锡威力特船用锅炉有限公司制造,型号 LYF70-0.7,蒸发量 600 公斤/小时,工作压力 0.7MPa,供燃油加热及生活用。

锅炉外衣及燃烧器等未见异常。

3.8.2.4 舵机

舵机由温岭市丰驰航仪设备厂制造,型号 YD200,扭矩 200KN·m。 外观检查未见异常。

3.8.2.5 空压机和空气瓶

主空气压缩机 2 台; 主空气瓶 2 只,型号 CP2200L,容量均为 2.2 立方米,工作压力 2.50 兆帕;辅空气瓶 1 只,容量均为 0.08 立方米,工作压力 3.0 兆帕。

除表面非常油腻, 外观未见异常。

3.8.2.6 分油机

燃油分油机 2 台, 滑油分油机 1 台, 铭牌未见, 型号不明。

除表面非常油腻, 外观未见异常。

3.8.2.7 泵浦

机舱内主要的泵浦包括:

舱底总用泵 1 台,消防泵 1 台、压载泵 1 台以及各种海水泵、淡水泵、燃油/柴油/滑油输送泵、舱底泵等。

外观状况未见异常。

3.8.2.8 应急发电机

柴油机由潍坊柴油机股份有限公司制造,型号 TD226B-6CD,直列、4 冲程、直接喷射式,额定功率 88.3 千瓦,额定转速 1500 转/分;发电机由兰州电机有限责任公司制造,型号 TFX-250L4-H,额定功率 75 千瓦,额定转速 1500 转/分,额定电压 400V。

外观检查未见异常。

3.8.2.9 主配电板

10 屏防滴式主配电板。

外观及仪表显示未见异常。

3.8.2.10 其它电气设备和控制仪表

主机控制台、船舶变压器、压载系统空气动力遥控装置、电缆、启动开关箱和马达等设施外观未见明显异常。

3.8.3 主要设备运行及维护状况

该轮 2016年 4 月起到闽江福州亭江附近水域闲置至今。

"新明发 127" 轮 Page No. ____14___

署名者检验时,由于条件限制,无法进行相关设备的启动和试验;从外观来看,机舱机器设备日常维护保养严重缺失。

据船东机务介绍,该轮空载航速可达 10.5 节、重载可达 9 节,油耗为 9 吨/天。

3.8.4 备件

机舱备件情况不明; 未见主机主要备件。

3.8.5 其它

机舱应急逃生通道内部隔热层部分脱落。机舱舱底存有较多油污水。

3.9 航行/通讯设备

3.9.1 航行设备

自动操舵仪 1套

磁罗经 2台

型号 CPT-190/CPT-165

雷达 2台

型号 JRC JMA-2300 / FURUNO FR-1510MARK-3

测深仪 1台

型号 MINGLU DS2006

GPS 证书显示配置1台,现场检验时未见

AIS 1台

型号 SAMYUNG SI-30

电子海图 1台

型号 HOPE HM-5817

"新明发 127" 轮 Page No. ____15__

电罗经 1台

型号 DH-IIG

气象传真机 FURUNO 1台

航行警告接收机 SAMYUNG 1台

3.9.2 无线电通讯设备

中/高频无线电装置 1套

型号 SAMYUNG SRG-1150DN

甚高频无线电话 1套

型号 FT-805

搜救雷达应答器 2个

应急无线电示位标 1个

救生艇筏双向甚高频无线电话

未见

3.10 船员生活舱室及设施

该轮生活区走道、梯道和舱室面板状况基本正常;卫生状况较差。 各甲板层配备挂壁式家用空调,外观状况正常。部分房间空调缺失。 未配备冰库/冰机,使用冰柜。

四 勘验说明

■ 下列署名者对该轮的检验是船舶处于浮态状况下进行的, 水线以下的部分 未能进行检验。

- 由于该轮处于非正常停泊状态,故对各设备仅能进行外观目视检查,并未 进行运转试验或功能测试等。
- 因条件限制,压载舱和油/水舱(柜)未进行内部检查,仅2号货舱进行了 内部检查。

五 总结

基于对"新明发127"轮的现场检验, 我们认为:

- 该轮系2007年11月30日在湖南省岳阳市造船厂建造完成的14075载重吨近海航行内贸多用途船,可用于装载集装箱(可装载592TEU,其中舱内356TEU,未配置冷藏箱电源插座)。
- 该轮为国内持证船舶,主要检验证书均处有效期内,但2016年中间检验已 过期。
- 该轮总体建造质量一般,总体结构状况一般。
- 主要的机器设备由国内厂家制造,配备齐全;从外观来看,机舱机器设备 日常维护保养严重缺失。
- 由于条件限制,检验时,对各设备仅能进行外观目视检查,并未进行运转 试验或功能测试,机电设备功效未知。
- 该轮可用于装载集装箱,但未见集装箱系固锁具清单,现场仅见部分散落 的扭锁,部分已损坏,且数量不足。
- 另据了解,受台风"鲇鱼"影响,2016年9月27夜该轮发生了走锚,是否造成船体损坏未知。

六 检验在场人员

李守忠 先生 "新明发127" 轮看守船员

朱俊威 先生 现场咨询验船师

下列署名者恪尽职守, 力尽所能, 公正地执行检验工作。以上检验及本报告对任何利益方均无偏见, 且保留对本报告的解释权, 谨此声明。

上海, 2016年10月8日

上海双希海事发展有限公司 公正检验部

(朱俊威)

咨询验船师

附件

 1.
 船舶国籍证书 复印件
 3页

 2.
 船舶最低安全配员证书 复印件
 1页

 3.
 海上船舶检验证书簿 复印件
 20页

 4.
 照片 120 张
 40页

学人民共和国 沿 油 国 海 正 书

登记		1300000	
初收图	 记号和	OFO	10800002	
		吗 补外 女		
			and the second	



中华人民共和国海事局

0000012252

				i ye sh
船名	新明发127	一 曾用卷		
船等港	福州		多用漆船	
船舶呼号		IMCI 编号		
船体材料	钢质	建成巨排	omeo na	-30
造船地点及道	造船广 湖南省 岳阳市岛		初南县	- 89
改建地点及改	建船厂			
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		改建日耕		
尺 度点长	145.20	20.73		11.40
吨 位3吨	9173	***	*/理探 <u></u> 5127	
主 机柳类	内燃 机			2940.00
推进器种类	螺旋桨	数目	. 為功率	
船所有人及	io io io			
ATMENTAL VEX.		台江路107号元洪省	粒 、三期2 吨 1305	ž
船舶经营人及	福州明发	船务有限公司		
加,用红品人及		区台江路107号元操	锦红兰期2幢1 30	5室
取得所有权益	kr 15 16 2012-12-	10		
本证书有效	0819	01 21 日記	2018	010
in we will win	· s	月日起3	在此刻国籍》	月
	三次 <i>的</i> 特殊 可能的 有可能可能	080	AL N	
	发证机关及其编号		广华大民共和国 和	man talenta da desirare

登记项目的变更

船舶呼号 从: 变更为: BVMC不正 变更日期: 2004年7-24

中华人民共和国



船舶最低安全配员证书

(沿海船舶)

根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》的规定签则的识别号:

CN20078933651

船名	船舶登记号码	船籍港	- B	IMO 编号
新明发127	080113000001	福州	BVMET	
船舶种类	总吨	主机功率	机舱自动化程度	载客定额
多用途船	9173	2940.00	非自动化	-
 行区域:	近海			

此船航行时、船舶配员只要不低于以下表中所列出的数目、等级、即符合安全配员的要求。

级别/职务	证 书 (STCW规定)	人数	级别/职务	证 (STCW规定)	人数
船长	II /2	1	轮机长	Ш/3	1
大 副	II /2	1	大 資 轮	. П/3	1
副	11/1	1	三 管 轮		:
副	11/1	1	三 管 轮	Ш/1	1
驾驶员/驾机员		water white	轮 机 员		
驾驶员助理			轮机员助理		`
值 班 水 手	П/4	3	值 班 机 工	Ш/4	3
客运部人员			兼职 GMDSS 限用操作员		
GMDSS 通用操作员	IV/2	一名专职或两 名兼职操作员	专职GMDSS 无线电电子员		

特殊要求或条件:

该轮连续航行时间超过16小时,本证明文件中增加了三管轮和值班机工各1名。

本证书有效期里和示范 2013 年		日起至	2018	年01月	20日 正
发证机关: (中华人民共和国福州海	事局		签发日期:_	2013年01月21日	福州
· 新文书专用章	08P	Y036427			

№ 880081458

中华人民共和国





海上船舶检验证书簿

编号_2015FZ300380

新明发127	名		船
福州	港	籍	船
CN20078933651	引号	白识另	船舶
2007\$4100947	己号	金登 ii	船核
9173	位	吨	总
5137	位	吨	净

发证单位:中国船级社和规分

发证日期: 2015年

中华人民共和国海事局印制

海上船舶检验证书簿使用说明

1、本证书簿内含以下内容,请妥为保存	
1.1 船舶照片	
1.2 技术资料	
船舶主要项目 ————————————————————————————————————	🛛
船体部分 ————————————————————————————————————	
设备部分	
轮机部分 ——————————————	
电气部分 ————————————————————————————————————	×
无线电设备	🛛
1.3 证书 海上货船适航证书 ————————————————————————————————————	
海上客船适航证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶吨位证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶防污底系统证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶防止油污证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶防止生活污水污染证书 ——————	
海上船舶防止空气污染证书 —————————	
海上船舶载重线证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶免除证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶防止散装运输有毒液体物质污染证书	
海上船舶散装运输危险化学品适装证书	
海上船舶散装运输液化气体适装证书 ————————————————————————————————————	-
海上高速船安全证书 ————————————————————————————————————	
海上浮船坞安全证书 ————————————————————————————————————	
海上特种用途船安全证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶乘客定额证书 ————————————————————————————————————	
海上船舶船员舱室设备证书	
船舶起重设备证书 ————————————————————————————————————	
	_

注:上述技术文件及证书,凡该船持有者在□内打有"X"的标记,未持有者则 在□内打有"一"的标记。

- 2、证书在发生下列任一情况时即失效:
- 2.1 船舶发生影响航行安全的机海损事故而未申请检验时;
- 2.2 船体结构、上层建筑、机械装置、安全设备、防油污设备、固定压载等更改或变化,涉及到规范要求而未经验船部门批准时;
 - 2.3 证书中所涉及的适航条件发生变化或要求限期完成的项目没有按期执行时。

船名:新明发127


船舶识别号: CN20078933651 船检登记号: 2007S4100947

照片拍摄时间: 2014年02月20日

船检登记号位置:登记号标牌制作中

船舶识别号位置: ---

船舶标识电子标签位置: ---



照

片

(加盖发证机关钢印方为有效)

船名:湖	f明及127	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	的出以为	训号: CN	200789	33001	79日12	立在尼与: 4	30734100341	
4		船	舶	主	要	项	目			
舶类型	集装箱 集装箱 射	<u> </u>	船舶类	型说明	该船可装	载集装箱。	及干杂货物。	_ 船舶呼号	BVM07	
放龙帽	計日期 <u>2007年01</u>	月05日 3	建造完	工日期	2007年	三11月3	0日 改奏	上出期		
帕制道	造厂			湖南省	1 田田音	7造船/				
	 建厂									
	對人			福州明						
舶所不	有人			福州明	发船务	有限公	司			
				体	_					
3长	145, 20	m	船长_	133	3.60	tn			138. 30	
1宽	20. 73	m	型深_	11	. 10	m	空	载吃水	4. 299	
请载吃 2	yk <u>8.000</u>	m	满载排	水量_	19107.	600_t			4294. 200	
多考载	货量 14075	_							A1+A2	
哈体材	料		甲板材	料	钢质	t	_ 투	板层数	1	
	舱壁数6_							#-182#		
吉构型:	式 纵横混合骨架	<u> </u>	补充加	强结构						
货舱的	数量6_		货舱盖	型式_			钢质和	1形风雨密		
	数量(t)	***************************************								
	位 置	***								
特种装	载工况				甲板料	护种载	荷或装置	g L		
进水角	位置 尾部	甲板室门机	上缘		抗沉性	ŧ		— —		
			设	备	部	分				
锚设备	f		-		·	·				
洒装数	1532		锚数量	t	3			苗机数量_	2	
	名表	称			<u> </u>	型式		Ī	重量(kg)	
£†t+	备用	1锚			舊尔锚				4890.00	
钳 -	艏右	锚	崔尔锴				4890.00			
	艏占	2锚	霍尔 锚				4890.00			
			型号		功率()	cW)		制造厂		
n+464		v	<u> ユョ</u> MFJ-60		45. 0		台州:		备有限公司]
锚机	が開催していた。 が開催していた。 が開催していた。 が開催していた。		MFJ-60		45. 0				备有限公司	
	が日本田から (左)	1	MI'J OO		10.0		<u> </u>	X 477117 17 12	14 13 124	
	名称	直径(r	nm)	长度(m	1)		穿级		材料	
锚链	艏右锚链	62. 0	0	270.00)	ĀĀ	/3级		M30Mn	
加班	艏左锚链	62.0	0	270.00	5	Al	M3级		M30Mn	
舵设·	备							L		
舵数量		1			主操	舵装置	型式 _	电	动液压	,

船名	:新明发1	.27		船舶	白识别号:	CN2	007893	3651		Nº 0330 登记号: 2007	S4100947	
立急能	源种类					辅	助操作	它装置	置型式	手动液	压	
	名利		类型	·	 舵面积(i	n ²)	舵木	 F直名	全(mm)	舵杆机	大料	
舵	主	É	流线型舵		14. 35		A POST APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	350.	00	锻铒	Ţ	
主場総	名			世号 (hia): [1			(kN. m)		海 kh n	制造厂 温岭市丰驰航仪设备厂		
桑舵	爬 角	<u> </u>	102	力液月		200	. 			J	#F/	
肖防ì	设备				ga							
水	消防泵		型号		排量(m³		压头(数量	安裝住		
灭人	应急消		100CWZ-		100.00		0. 2		1	尾部应急》		
系统	主消[150CLZ=5		175.00		0. 5		1	机角		
	主消防	泵(1)	150CLZ=5	5/2	175. 00	0	0. 5	55	1	机角	€ 	
肖火格	全		16		只	7	水枪	仓		16 只		
其他固定	灭火剂 火系统	或灭 种类	最大保护 舱室名称		保护舱 :积(m³)	规范剂常	芭要求リ 需要量(で火 kg)	驱动型式		^中 处所	
灭统	CO2)	5#及6#货舱	45	29. 80	2	2282. 00)	复气驱动/ 动	手 机舱 	、货舱	
其	他固	灭火剂		m ³)				del a constant	0, 068			
定灭水	他固 火系统 剂容器	水压	式验压力(MPa)					24. 500				
<i>/</i> \ <i>/</i> \	113 J. 131	数量							52			
探火				火鳖	を 接钮 开き	÷			火*	警 手操呼叫按	纽	
报器	^P 型式	шш (хахы — — 		手动按钮		Adaba and a continued (Miles & C			手动按钮			
1111	安装	位置	艇甲板、	驾驶	 東甲板、二甲板、舱底				、主甲板及生	活区		
	数量	•			5					32		
防火	控制示意	图图思	示位置		机	舱、	驾驶室	、生	活区及尾楼	等甲板左右舷		
灭	灭火	器种类	135升排车泡沫3	《火器 48	45升推车泡沫灭火器F提干粉灭火器		提干粉灭火器	(2)	手提泡沫灭火器(2) 手提式干粉灭火	器手提式泡沫灭尘	
灭火器	数量	•	1		2		9		15	9	20	
145-1	安装	位置.	机舱		机舱		6用灭/	く器	备用灭火器	器 机舱及各层甲板	机舱及各层甲	
手提式泡沫枪			2				消防员	装备		2		
船员	设备							、	_	資沙箱 含乘客)人	数 _ 0	
救生						-, 13			7	救生衣		
衣数量				15	-7-10					21		

船舶识别号: CN20078933651 船检登记号: 2007S4100947

/ 1672	: 新明及127		月口	州中以为广与:CN2	0010333031	<u> </u>	
	名称	定员	数量	机动/非机动			额定工作负荷(kN)
教生	白舷押敞式救 艇	生 28	1	机动	<u>重</u> 月	7式	40.00
艇	左舷开敞式兆 艇	文生 28	1	机动	重力	力式	40.00
救	型式			A	КНВ-20		
救生筏	定员			a contra hame contra mile of any organization per necessary general organization of general and the	20	1 () () () () () () () () () (namenta yan wasanga galani i ni watanga Adama alikahani. alikahani
伐	数量		- JANES		1		
浮具 —— 救生 圈		生浮索的表	女生 圏	带自亮灯的救生	上圈 带白亮炽	丁及烟雾信号	普通救生圈
 15위	数量	2		3		2	.)
抛绳 设备	型式数量			手抄	是式救生拋绳器 4		
航行	设备						
名称	Λ级AIS	GPS	标准码	兹罗经 操舵磁罗	经 电罗经	电子海图	回声测深仪 雷达
型号	SI-30	HM-1507	CPT-	-190 CPT-16	5 DH-TTG	HM-5817	DS2006 FR-1510MAI
数量		1		1	1	l	1 1
	设备				55 (4)	131	ter bake beker ar
名称 数量		水体 開际信号 -	号笛 ^{- 5}	子钟 环照灯 锚: 1 6 2	3 1	1	灯 尾灯 舷灯 中国 2 1 2
	型号	类型	车 机 ⁻	} 柳定功	率 额定转速	分 制造日期	制造厂
	6L35MC	柴油机	0600	(kW)	(r/min) 00 200	2006年02月 日	18 在四舶商集油机存银公司
机							

船名:新明发127	船舶识别号: CN2007	78933651 船检登记号: 200784100947			
传动装置、轴系及	推进器				
齿 型号					
轮 额定传递能力(kW/	/r/min)				
减速比					
	尾轴	中间轴			
直径(mm)	370	370			
系材料	35#钢	35#钢			
数量	1	I			
推一种类		Hit ale all			
	the state of the s	螺旋桨			
进类型		划定式 (71)			
材料器 喜经()		CUI			
直径(mm)	3	880. 00			
锅炉					
型式	The same state of the same sta	文. 式			
型 		L70-0. 6			
用途	供暖?	供暖油及生活用			
设计压力(MPa)		0. 80			
工作压力(MPa)		0. 70			
蒸发量(kg/h)		600, 00			
受热面积(m²)	The state of the s	70. 00			
燃料种类		然料油			
制造厂		沿用锅炉有限公司			
制造日期	20064	年08月30日			
空气瓶					
容量(m³)	2. 20	2. 20			
数量	1	1			
用途	主机启动	主机启动			
设计压力(MPa)	3. 00	3.00			
工作压力(MPa)	2.50	2.50			
水压试验压力(MPa)	3. 75	3.75			
制造厂	中山市长征机械有限公司	中山市长征机械有限公司			
制造日期	2006年02月26日	2006年02月26日			
In 64 7	电 气 部	, -			
机舱自动化	无 配电	系统交流三相三线绝缘系统			

船名:新明发127

船舶识别号: CN20078933651

船检登记号: 2007S4100947

发电设备

久 屯	- 1=045 de las Ast	o to the elader bit	o EL 92 da 40 40	175 day of the 185 and 186 and	应急发电机组
名称	1号发电机组	2号发电机组	3号发电机组	临时应急蓄电池组	
发电机型号	MP-H-250-6	MP-H-200-6	MP-H-250-6		TFX-250L4-H
数量	1	1	1		1
额定功率(kW)	250. 00	200. 00	250, 00		75. 00
额定转速(r/min)	1000	1000	1000		1500
电流种类及大小	AC 361.00/	AC 289. 00/	AC 361, 00/		AC 135. 00/
额定电压(V)	400.00	400.00	400.00	24. 00	400.00
原动机型号	Z6170ZLCZ	R6160ZC4	Z6170ZLCZ		TD226B-6CD
数量	1	1	1		1
额定功率(kW)	300.00	220.00	300.00		88. 30
额定转速(r/min)	1000	1000	1000		1500
主配电板型式	立式				
配电板屏数	10				,
蓄电池组容量				585. 0	and the second

无线电设备(一)

收(发)信机

	The state of the s
设备名称	
型号	
波型	
机号	
输出功率(w)	
频率范围	
标定频率(Hz)	
波段数	

救生艇筏手提无线电设备

1	型号	
į	机号	
	发射类型	

无线电话遇险频率值班收信机

型号	
机号	

其他

J	设备名称	
	型号	
İ	机号	

船舶识别号: CN20078933651

船检登记号: 2007S4100947

无 线 电 设 备 (二) 中(中/高)频无线电装置、甚高频无线电话

设备名称	甚髙频无线电话	中频无线电装置
型号	FT-805	SRG-1150DN
工作类别	G3E/G2B	J3E, H3E, J2B, F1B
 机号	090300454	6106119
输出功率(w)	25. 00	150. 00
频率范围	T:156.025-157.425MHzR:156.025-163.275MHz	T:1.6-27.5MHz;R:0.6-29.9999MHz
波段数	UN EA ALL	
DSC设备型号	内置DSC	内置DSC
DSC机号		
NBDP设备型号		
NBDP机号		

救生艇筏双向甚高频无线电话

型号	STV-160	STV-160	STV-160
机号	7700361	07700369	7700356
工作类别	G3E	G3E	G3E
输出功率(w)	2. 00	2.00	2. 00
工作频率	156.050-163.275MHz	156.050-163.275MHz	156.050-163.275MHz

船舶地面站

1-14/14/1	•••
型号	
机号	
船站标准	
发射频率	
接收频率	

其他

卫星示位标	奈伏泰斯接收机	搜救雷达应答器	搜救雷达应答器
SEP-406	SNX-300	Pathfinder 3 SART	Pathfinder 3 SART
7800606	8201553	5644	5649
	F1B		
	518KHZ/490KHZ	side chial pro-	
		Serie Salari union	
406.025MHz/121.5MHz		9. 2-9. 5GHZ	9. 2-9. 5GHZ
5. 00		0.40	0. 40
	SEP-406 7800606 406. 025MHz/121. 5MHz	SEP-406 SNX-300 7800606 8201553 F1B 518KHZ/490KHZ 406. 025MHz/121. 5MHz	SEP-406 SNX-300 Pathfinder 3 SART 7800606 8201553 5644 F1B 518KHZ/490KHZ 406.025MHz/121.5MHz 9.2-9.5GHZ

备 注



№ 850408838

中华人民共和国





海上货船适航证书

船名 <u>新明发127</u>	船舶识别号 <u>CN</u> 2	20078933651	船检登记号 <u>200</u>	784100947
	庁船舶规范、规程。 对本船进行了			,在 查明太船宏
全设备,船舶结构、机				
认为本船处于适航状态		近海		区(航线),
作 集装箱船	H ₃ 。			1
二、本证书有效其	月至2018年0	1月13日	<u>.</u>	
三、下次检验日期	· 明: 年度检验	2017年01月13	5日	
	中间检验	2010	6年01月13日	
	换证检验(特	别检验)	2018年01月13日	
	船底外部检	查(坞内检验)	2016年01月	13日
	螺旋桨/尾轴	检验 201	18年01月13日	_
	锅炉检验	2016年01月13	3日	
四、记事: 1、本次年度 况应于2016年 间隔期,到其 置。	检验情况详见检验报告 □1月13日前后3个月内 問不得展期;2、该船回	f(编号2015FZ 进行,下次坞卢 F航行A级航区;	300143)。下次。 7检验已按法规要 3、该船禁止使户	中间检验情 球给足3年 用电加热装
发证单位: 中国船级 检验编号: 2015F730 No:CYMEPLJH+0LRE6RLJ+	00143 发证日期: 20	21 15年04月10日	主任验船师: 发证地点: 花	何宏浩

验签证栏 检

检验种类: 附加检验

编号: 2015FZ300380 9N36848B+0LRE6RLJ+v6

记事:此次进行船底外部检查及锅炉检验,情况详见检验报告(编号2015FZ300380)。下次船

底外部检查及锅炉检验日期2018年1月13日。

地点:福州



	OFFICA IN	is a second	
检验种类:		编号:	
记事:			
地点:	日期:	验船师:	
사 :	ы 29 3;	477/1H\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
检验种类: 记事:		编号:	
地点:	日期:	验船师:	
检验种类: 记事:		编号:	
地点:	日期:	验船师:	
检验种类:		编号:	
记事:			
 - 地点:	日期:	验船师:	
检验种类:		编号:	
记事:			
	11	ክለ ልሽ ላይደ	
地点:	日期:	验船师:	

中华人民共和国



海上船舶吨位证书

船名 新明	月发127 船舶识别	号 <u>CN2U</u>	078933651	证书编号	201300007629
	国内航行海船法定检验				
船宽(m)	20, 73		型深(m)	11. 10	
上甲板长(m)	139. 20		船舶类型	多用途船	ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
龙骨安放日期	2007年01月05日		完工日期	2007年11	月30日
船检登记号	200754100947		船籍港	福州	مرية وستنجر ويتفاعد والكريث سيور ويوا ويساوي والسوا
船舶制造厂	湖南省岳阳市选船。	_,			don't have
计入总吨位的如	:所:				Section 1. Section 1. Section 2.
上甲板以下围砌	6处所的型容积 (V1)	4		28064. 60	m³
上甲板以上围幕	b处所的型容积 (V2)	The second second	3577. 21 m³		
The state of the s	همده منته خدا مهنوم برخونه گرونه و همتناه های گذیب به بسیده ^خ سیستند فی بخواه و <u>الاند های و شدند.</u>	.T. 11.42 1.T.	13	. 1 ⇔ri	
		总吨位;		173	
		净吨位。	harata sa ka Santa da	137	
记事:					
		AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWINCE IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO	Park 2 to 1		
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	陈华、	B		
				6	
			AHHIT.		history of the
发证单位: 中	华人民共和国海海高航		技术。	5	40 Fi
矮挺地点: 北	成 发证目外就	ecoeptions	序相 分	授权官员 :	李世新

中华人民共和国





海上船舶防污底系统证书

	阴发127 船舶识别号_CN20	078933651 船	检登记号_2007\$4100947	
一、本船使用防污底系统————————————————————————————————————				
名 称	839长效厚浆型防污漆(不含有机锡)	类 型	不含有机锡的传统型	
颜 色	红褐色	工厂认可编号	SH13W00062-01	
	密封涂层((如使用)		
名 称	and care care			
类 型		颜 色		
二、本船无户或装置——	用于船舶控制或防止不利于生	上物附着的涂层	、油漆、表面处理、表面	
一、根据 2011 年 《国内航行海船法定检验技术规则》 ,于 2015 年 10 月 30 日在 连江 港,对本船进行了初次检验(现有船舶), 查明本船的防污底系统符合上述规则的有关规定。 二、本证书须与其附件一同使用方为有效。 三、记事:				
本证书附有检验编号为2015FZ300380的《海上船舶防污底系统证书附件》(格式HWDFJ),初次检验情况详见检验报告(编号:2015FZ300380)。 发证单位:中国船级社福州分在 主任验船师:何宏浩				

海上船舶防污底系统证书附件831252177

船 名 __新明发127 __ 船舶识别号 CN20078933651 _ 船检登记号 _ 2007S4100947

	防污底系统记录	
1. 活性成分	氧化亚铜、代森锌	Control of the Contro
2. 化学文摘登记号(CAS)	1317-39-1、12122-67-7	
3. 防污底系统施涂完成时间	2015年09月22日	
4. 密封涂层施涂完成时间 (如有时)		
5. 该防污底系统无1	作为生物杀虫剂的有机化合物	
记事:		-

发证单位:中国船级社福州分社

检验编号: 2015FZ300380

主任验船师: 何宏浩

发证地点: 福州

中华人民共和国



海上船舶防止生活污水污染证书

船名	新明发127	船舶识别号 <u>CN20078933651</u> 船检登记号 <u>2007S4100947</u>
生活污水	火型装置型式	
集污舱总)容积(m³)	1. 60
		《国内航行海船法定检验技术规则》
于	2014年02月21日	在 连江 港,对本船进行检验,查
明本船的	的防止生活污水的	结构和设备符合上述规范的有关规定。
	本证书有效期至	上。 2018年01月13日 止。
三、	记事: 1、本船集污舱湖 外。	足15人日常使用,其生活污水排放需距最近陆地12n mile以

发证单位: 中国船级社

检验编号: 2014BJ0019 No:BPGU45TB+0LRE6RLY+V6 发证日期? 2014年03月10日

主任验船师:

发证地点: 北京





中华人民共和国



海上船舶防止空气污染证书

船名新明发127船舶识别号_CN20078933651_船检登记号_2007\$4100947
一、根据 <u>2011</u> 年 <u>《国内航行海船法定检验技术规则》</u> ,于 2014年02月21日 在 连江 港,对本船进行检验,查明本船的防止空气
一 <u>2014年02月21日</u> 在 <u>是社</u> 港,
二、本证书有效期至 2018年01月13日 止。
三、记事: 1、该船于2009年9月1日前建造,安装在该船上的主机及3台辅机在2009年9月1日及以后未经重大改装,氦氧化物排放控制要求不适用;2、本证书应附有格式HKQFJ(编号为2014BJ0019)的《海上船舶防止空气污染证书附件》方为有效。
TITE

发证单位: 中国船级社

发证日期: 2014年03月10日

发证地点: 北京

张曙宏

检验编号: 2014BJ0019 No:BPGU45TB+0LRE6WBX+V6

№ ^{株式 1}875144 海上船舶防止空气污染证书附件

船名 新明发127		127	船舶诉	别号 <u>CN2007893</u>	3651 船检登记号	2007\$4100947	
一、 继续使用		国	氟烃(H	CFCs)的装置或	京统在2020年1月 	1日前可以	
设备名称数			数	量 船_		上位置	
		_	- L-				
	船舶上统	安装的单	机额定式	力率超过130kW的	为柴油机如下: 		
型	号	机	号	额定功率(kW)	额定转速(r/min)	制造日期	
6L35	5MC	060	003	2940. 00	200	2006年02月18日	
Z6170	ZLCZ	201226022		300.00	1000	2012年05月23日	
R6160	OZC4	0603016725		220. 00	1000	2006年03月18日	
Z6170	ZLCZ	201226023		300.00	1000	2012年05月23日	
= \	船舶上	安装的数	5烧炉如	下:			
型号				类型		功率(MJ/h)	
						THE	
发证单检验		ロ 国船级を 014BJ001		证日期。2014年(主任验施3月10日 发证地。	•	

中华人民共和国



海上船舶防止油污证书


船名	新明发127	船舶识别号	CN200789336	<u>51</u> 船检登记号 200754100947					
船舶种类	計油	 船	建造日期	2007年01月 0 5日					
	根据 2011 年	« [国内航行海船	去定检验技术规则》,					
于	2014年02月21日		连江	港,对本船进行检验,查	Ē				
明本船的	明本船的防止油污染结构和设备符合上述规范的有关规定。								
	本证书有效期至	201	8年01月13日	止。					
Ξ, -		「格式HYWFJ(编 。	语号为2014BJ0	019)的《海上船舶防止油污证书					

发证单位: 中国船级社

主任验船师:

发证地点: 北京

检验编号: 2014BJ0019 $N_0:BPGU45TB+0LRWAWQN+V6$ 发证日期: 2014年03月10日





海上船舶防止油污证书附件

	船名	新明发127	船舶识别号_CN20078933651_	加包豆匠与 200704100317	
1.	按规定	定义为新船/现有	那船		
2.	控制机	器处所舱底污水	及燃油舱排油的设备		
2. 1			能在燃油舱内装压载水		(X)
2.2	所装油	k分离/过滤设备	能使排除废液中含油量小于	15 ppm	(X)
2.3	控制系统	死的型式			
((1) 排油	监控系统具有自:	动/手动停止装置		
((2) 15pp	m报警装置			[]
((3) 在特	殊区域排放的自	动停止装置		\Box
((4) 油分	计有/无记录装置	7. 1.		₽
2.4	认可标	准			
i	新型的 电影响	/过滤设备按	MEPC. 60 (33)	认可	X
	处理装置	己按A. 444(XI) &	央议认可		
	油分计已	L按A. 393 (X) 决	议认可		\Box
2. 5	该系统	最大排量为	2 m ³ /h		X
3.	残油(油	渣)舱			
3. 1	该船设	有残油(油渣)舱	,总容积为 <u> 6 </u> m³		(X)
3.2	除残油	(油渣)舱的设施:	外,处理残油的措施		
4.	标准排放	效接头			
4. 1	该船设	有将机器处所的:	舱底污水残余物排至接收设备	备的管路,并装有符合规定	
的材	示准排放	接头			(X)
े ग्रे ^क है	铅附加项	目.			
1	结构	, _— ,			
		尺度限制和布置			-
5. 3	2 分舱和	1稳性			₽
1	4 ,,,,,	留存船上			[]
1		拉系统及其操作	手册		ш
6.	2 污油水		14 th 24 th 40 10 14	m 3	
	该船设在	写	水舱,总容积为	作为污油水船 一	
		型的	已指定第货油舱	11-79171M7K/38	
0.	○ 7四/入り	上 [17] 17] 14] [1] [1] 17] 17] 17]	and the second of the second o	主任验船师: 张曙宏	
1 2		: 中国船级社		工工工4水均自为4: 10分40分	
1	金验编号	: 2014BJ0019	发证日期: 2014年03月10日	发证地点:北京	

Charles HOANING

中华人民共和省851283847



海上船舶载重线证书

船名新	月发127 月	品舶识别号 CN2	0078933651	船检登记-	号2007S410	00947
船长 (m)	13	3. 60	计算型深	(m)	11. 120	
一、根	据 2004 年	《国内航行海船	法定检验技	术规则》,	对"B型"	船
	<u></u> 本船的干舷核足					
从甲板	线量起的干舷			载	重线	
热带	2953	毫米(R)	高于	(1	67	*
夏季	3120	毫米(X)		上缘通过圆		
热带木材	t		高于!	MX		`
						•
1		水宽限 夏季	: 181	热带:		`
	玄的淡水宽限。		热			-
在船侧如	L,用以量计的]甲板线上缘至	主	_甲板上缘	0	米
M KM		MRQ MQ	RQ Q	R X		
客船分船	仓干舷C1		2	毫米,C3	8	米
二、本	证书有效期至	20184	年1月13日	止。		
三、记						1
	中国船级社					一 零
1	2014BJ0019 s+0LRE6QXI+V6	发证日期; 2	014年3月10日	3 发证地	也点: 北京	

1. "新明发 127" 轮锚 泊在福州亭江附近 水域



2. 船艏外板



3. 左舷船艏外板



4. 左舷船舯外板



5. 左舷船中吃水线后 部船体结构可见明 显"瘦马线"状



6. 左舷船艉外板及艉 封板



7. 右舷船艉外板



8. 右舷船舯外板



9. 左舷船艏外板



10. 货舱区域俯视图



11. 艏楼甲板左舷



12. 艏楼甲板右舷



13. 船艏左舷锚机



14. 左舷锚链,锈蚀严重



15. 船艏右舷锚机



16. 船艏右舷锚机操控 平台严重锈蚀、烂穿



17. 备用锚



18. 首桅



19. 主甲板至艏楼甲板 梯子踏板严重锈蚀、 烂穿(右舷)



20. 储藏舱,船艏外板及 内部结构



21. 储藏舱,艏楼甲板下 表面结构



22. 储藏舱,左舷舷侧结 构



23. 左舷锚链舱



24. 右舷锚链舱



25. 船艏液压机间,锚机 液压油马达



26. 左舷主甲板



27. 右舷主甲板



28. 舷侧扶手栏杆及压 载舱透气帽



29. 舷侧立柱



30. 集装箱系固锁具



31. 1号货舱,舱口围 (纵向)



32. 1号货舱,舱盖板



33. 2号货舱,舱口围面板(纵向),压条严重锈蚀/局部损坏



34. 2号舱货舱,舱口围面板(横向)



35. 2号舱货舱,舱盖板 密封橡胶条严重破 损、老化、脱落,橡 胶条槽严重锈蚀



36. 2号舱货舱,舱盖板 密封橡胶条严重破 损、老化、脱落,橡 胶条槽严重锈蚀



37. 2号舱货舱,舱口盖 止动块向船首倾斜, 舱口围面板局部撕 裂,未见锁紧装置



38. 2号货舱



39. 2号货舱, 左舷舱壁 板



40. 2号货舱,右舷舱壁板



41. 2号货舱,前横舱壁



42. 2号货舱,舱底板



43. 2号货舱,舱底板上集装箱基座



44. 2号货舱,下舱斜梯,扶手缺失



45. 2号货舱,舱内散落的集装箱系固件



46. 2号货舱,舱口盖下 表面结构



47. 2号货舱与1号货舱 空隔舱内部结构(上 层)



48. 2号货舱与1号货舱 空隔舱内部结构(下 层)



49. 6号货舱,舱口围 (横向)



50. 货舱舱口盖



51. 货舱舱口盖及集装 箱基座



52. 艉甲板及缆车



53. 艉甲板缆车齿轮保 护罩严重锈蚀、烂穿



54. 艉甲板,缆车上缆绳 严重风化



55. 艉甲板系缆桩及导 缆滚轮



56. 上层建筑



57. 上层建筑,主甲板层 前端壁,消防皮龙箱 内消防皮龙及水枪 缺失



58. 舷梯



59. 生活区主甲板层水 密门




60. 生活区左舷甲板及 梯道



61. 罗经甲板及磁罗经, 甲板中部偏右明显 下垂



62. 主桅



63. 驾驶室围壁板



64. 驾驶室



65. 操舵仪和控制台



66. 海图室



67. 磁罗经复示器



68. 雷达 1



69. 雷达 2



70. 测深仪



71. AIS



72. 气象传真机



73. 中/高频电台



74. 电子海图



75. 航行警告接收机



76. 甚高频无线电话



77. EPIRB



78. 船员房间



79. 船员房间



80. 生活区内部梯道



81. 生活区内部走廊



82. 餐厅



83. 厨房



84. 挂壁式空调机外机




85. 二氧化碳间



86. 消防栓



87. 右舷救生艇及艇架



88. 左舷救生艇及艇架



89. 救生筏



90. 船艏救生圈破损



91. 机舱通风筒



92. 烟囱,排气管防火网破损



93. 机舱, 主机上部



94. 机舱集控台



95. 主配电板



96. 主机



97. 主机铭牌



98. 主机增压器



99. 主机轴系



100. 中间轴备件



101. 1号发电机组



102. 2号发电机组表面 可见明显盐渍,机身 /管路表面可见锈蚀 情况



103. 3号发电机组



104. 废气锅炉



105. 应急发电机



106. 分油机



107. 供油单元



108. 重油舱及管路油污 较多



109. 主机淡水冷却器



110. 辅机淡水冷却器



111. 主机滑油冷却器



112. 空压机



113. 空气瓶



114. 主消防泵



115. 压载泵



116. 油污水分离器



117. 机舱应急逃生通道, 隔热层局部脱落



118. 机舱工作间



119. 舵机



120. 机舱底层,可见较多油污水

